

Descripción: Hempel's Martelé DTM 415E0 es un esmalte con propiedades antioxidantes, efecto "martelé" basado en resinas alquídicas y aluminio "no leafing".

Uso recomendado: Para el pintado de todo tipo de elementos y piezas de hierro y acero.

Propiedades técnicas generales:

- Buena protección anticorrosiva en todo tipo de estructuras metálicas, rejas, escaleras, mobiliario urbano y de jardinería
- Acabado decorativo
- Secado rápido
- Buena retención de color y brillo

Certificados/aprobaciones: Cumple con la Directiva 2004/42/CE subcategoría i.

Constantes físicas:

Color/base: Gris Claro/1810E y otros colores disponibles en el sistema tintométrico Multi-Tint.

Acabado: Brillante

Volumen sólidos, %: 39±2%

Rendimiento teórico: 11 m²/litro por capa a 40 micras

Punto de inflamación: 38°C

Peso específico: 1 kg/litro

Secado al tacto: 1 hora a 20°C con buena ventilación

Contenido en C.O.V: 487 g/litro

Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.

Aplicación:

Método de aplicación: Pistola aerográfica Brocha (recortes)

Diluyente (max.vol.): Thinner 08080 (4% máx.) No diluir

Limpieza de herramientas: Hempel's thinner 08080

Espesor recomendado, film seco: 40 – 50 micras por capa

Intervalo de repintado, mínimo: 8 - 12 horas a 20°C con buena ventilación

Intervalo de repintado, máximo: Ver observaciones

Seguridad:

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:	<p>Superficies nuevas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Eliminar con cepillo de púas, tela de esmeril, etc. el óxido y cualquier resto de suciedad incrustada (salpicaduras de cemento, yeso, etc.).- Elimine el aceite y la grasa con un detergente adecuado. Eliminar sales y otros contaminantes con agua dulce a presión. Se recomienda repintar las superficies metalizadas tan pronto como sea posible para evitar la contaminación.- Aplicar un mínimo de dos capas de Hempel's Martelé DTM 415E0. <p>Mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Sobre pintura en buen estado:</i> Lijar suavemente para favorecer el anclaje de la pintura. Posteriormente, lavar con detergente para eliminar los contaminantes depositados. Dejar secar. Aplicar un mínimo de 2 capas de Hempel's Martelé DTM 415E0.- <i>Sobre pintura en mal estado:</i> Eliminar la pintura con Hempel's Absenta 2.0 99500 y proceder como si fuera una superficie nueva.
CONDICIONES DE APLICACIÓN:	<p>En condiciones muy agresivas es recomendable aplicar una imprimación anticorrosiva (Hempalux Primer 135E0 o Hempel's Super Primer 13500). Para conseguir un acabado perfecto en grandes superficies se recomienda aplicar con pistola aerográfica. Es conveniente homogeneizar bien el contenido del envase con objeto de lograr una aplicación uniforme al inicio y varias veces durante la aplicación para evitar sedimentaciones.</p>
OBSERVACIONES:	<p>Usar sólo cuando aplicación y curado puedan tener lugar a temperaturas superiores a 5°C y humedad relativa superior al 80%. La pintura debe estar a una temperatura superior a 5°C. En espacios confinados se debe proporcionar una ventilación adecuada durante la aplicación y el curado.</p>
Repintado máximo:	<p>Puede ser repintado a las 24 horas o transcurridos 15 días desde la aplicación.</p>
Nota:	<p>Hempel's Martelé DTM 415E0 es solo para uso comercial.</p>
Editada por:	<p>Hempel</p>
	<p>415E01810E</p>

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los cinco años. *Marca registrada por HEMPEL.