

<b>Descripción</b>	HEMPEL'S LIGHT PRIMER SPRAY 455EX es un spray de imprimación epoxi de dos componentes. Especialmente adecuado para mantenimiento, parcheo, retoques y como imprimación para pequeñas áreas sin tratar. También se puede usar como imprimación en hélices antes de aplicar el antiincrustante.
<b>Uso recomendado:</b>	Idóneo para su uso en fibra de vidrio, acero, aluminio y contrachapado. Apto para su uso en interiores y exteriores, por encima y por debajo de la línea de flotación.
<b>Disponibilidad</b>	Parte del surtido europeo de náutica.
<b>DATOS TÉCNICOS:</b>	
Colores	11630/ Blanco hueso
Acabado	Mate
Volumen de sólidos, %:	32 ± 1
Rendimiento teórico:	3 envase de pistola para m <sup>2</sup> /311 ml [32.5 sq.ft / 0.1 US gallon can] - 50 micras.
Punto de inflamación	Fácilmente inflamable.
Peso específico	1.1 kg/ltr [9.2 lb/gal EE. UU.]
Contenido en COV:	570 g/l [4.8 lb/gal EE. UU.]
Estabilidad de almacenaje:	3 años 25°C
	<i>Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.</i>
<b>DETALLES DE APLICACIÓN:</b>	
Método de aplicación:	Aerosol (aerosol)
Diluyente (vol. máx.):	no relevante
Vida de la mezcla (Pistola sin aire)	10 hora(s) 20°C 20 hora(s) 10°C
Vida de la mezcla (Brocha)	6 hora(s) 20°C
Limpieza de utensilios:	HEMPEL'S THINNER 845 (No 5) 08451
Espesor recomendado, seco:	50 micras [2 mils]
Espesor recomendado, húmedo:	175 micras [7 mils]
Intervalo de repintado, min	2 hora(s) 20°C 4 hora(s) 10°C
Intervalo de repintado, max.	30 día(s) 20°C 60 día(s) 10°C
<b>Seguridad:</b>	Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso. Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.

PREPARACION DE SUPERFICIE:	<b>Preparación:</b> Compruebe de que todas las superficies estén limpias, secas y libres de grasa. Limpie la superficie y elimine los posibles restos de aceite y grasa con un detergente adecuado y lije con papel abrasivo seco. <b>Superficie sin tratar:</b> Es recomendable dar rugosidad a la superficie para una adhesión óptima. Elimine el polvo y el material suelto. <b>Superficie previamente tratada:</b> Pula, limpie y seque la superficie.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:	<b>Método:</b> Active el producto. Utilice la pistola a una distancia de 20 a 30 cm de la superficie. Aplique una capa del producto cada vez, hasta que la superficie quede lisa y uniforme. Agite la lata de vez en cuando durante su uso. Utilice la pistola boca abajo al finalizar su aplicación para limpiar la boquilla. Aplique una segunda capa con el esmalte de acabado o el antiincrustante necesario. Aplique el antiincrustante mientras la superficie esté aún pegajosa.
CONDICIONES DE APLICACIÓN :	La superficie debe estar completamente limpia y seca en el momento de la aplicación y la temperatura debe ser superior al punto de rocío para evitar la condensación. No aplicar bajo exposición directa a la luz solar. En espacios confinados, proporcionar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.
DETERGENTE RECOMENDADO :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
CAPA SUBSIGUIENTE:	HEMPEL'S ANTIFOULING, HEMPEL'S TOPCOATS
OBSERVACIONES:	
Agitación:	<b>Product activation:</b> Agite la lata. Extraiga el botón rojo de la tapa. De la vuelta a la lata. Presione el botón rojo en la válvula que se encuentra en la parte inferior de la lata. Mantenga la lata en posición vertical y agítela con fuerza hasta que escuche la bola del agitador. Continúe agitando durante 2 minutos más. Utilice la pistola boca abajo al finalizar su aplicación para limpiar la boquilla.
ESPESOR DE PELÍCULA/ DILUCIÓN:	Tenga en cuenta que la aplicación con pistola puede dar un menor espesor por capa que otros métodos. Aplique varias capas para conseguir el espesor de película especificado.
CONDICIONES DE ALMACENAJE:	Debe evitarse la exposición a variaciones de aire y temperatura. Evite la exposición directa a luz solar. Manténgase el recipiente bien cerrado. Almacenar a temperaturas: 5°C - 35°C.
Repintado	En el caso de exceder el intervalo de aplicación de la segunda capa, limpie con agua y déjelo secar. Lleve a cabo un lijado ligero y elimine todo el polvo antes de volver a pintar. Si la superficie ha entrado en contacto con aceites o contaminantes, elimínelos con el detergente adecuado, aclare con agua y déjelo secar. Lleve a cabo un lijado ligero y elimine todo el polvo antes de volver a pintar.
Nota:	<b>HEMPEL'S LIGHT PRIMER SPRAY 455EX</b>
EDITADA POR:	HEMPEL A/S

455EX11630

Esta Ficha Técnica sustituye a las editadas con anterioridad. Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los cinco años. \*Marca registrada por HEMPEL.